



ChinaSkills 2017 年全国职业院校技能大赛

National Vocational Students Skills Competition

赛项编号：ZZ-2017007

赛项名称：数控综合应用技术

赛项组别：中职组

理论知识竞赛任务书



2017 年 3 月

(A4, 共 10 页)

理论知识竞赛选手须知

1. 理论知识竞赛时间为 90 分钟。
2. 理论知识竞赛为所有选手同时进行，竞赛赛场提供已安装正版制图软件的计算机，并提供足够数量的备用计算机。所有计算机的 USB 接口、光驱等设备均已贴封条，参赛选手不得撕毁封条，如经发现，立即取消选手比赛资格。
3. 参赛选手凭参赛证、学生证、身份证按正式比赛开始时间提前 30 分钟准时到达赛场集合，抽取比赛机位号，现场裁判对参赛选手的身份进行核对，赛前 15 分钟选手进入比赛现场对软、硬件竞赛设备进行确认，比赛开始 15 分钟后不得入场。
4. 参赛选手不得携带任何技术资料、工具书、笔记本电脑、通讯工具、摄像工具以及其他即插即用的硬件设备进入赛场，否则取消选手比赛资格。
5. 参赛选手必须在裁判宣布比赛开始后才能进行比赛。竞赛结束前将文件按要求存档。
6. 比赛过程中选手不得随意离开机位，不得与其它选手交流或擅自离开赛场。如遇问题时须举手向裁判员示意，否则按违规行为处理。
7. 比赛过程中只允许裁判员、工作人员进入现场，选手必须严格遵守比赛规程，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和工作人员的监督和警示。若因选手个人因素造成设备故障或损坏，无法继续比赛，裁判长有权决定终止比赛。若因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决，如果确定为设备故障问题，裁判长将酌情给予延时。
8. 比赛结束前 15 分钟，裁判长提醒选手比赛即将结束。比赛结束后，选手不得再进行任何操作，保存结果须经裁判员检验，选手签字确认后方可离开赛场，任务书、赛卷不得带出赛场。
9. 参赛选手若提前结束竞赛，应由选手向裁判员举手示意，并且配合工作人员完成竞赛结果的确认工作，裁判员记录竞赛终止时间。
10. 比赛结束后，现场裁判和工作人员检查选手使用的计算机，如有异常，须向裁判长报告，由裁判组裁定参赛选手成绩是否有效。
11. 比赛结束后，选手自己打印 PDF 格式的零件图时，只能更改打印设置，且最多打印三次，从打开图纸开始计时，总用时不超过两分钟，选择其中一张签字确认后上交。
12. 裁判组对有效答卷及时评定成绩，做到客观、公平、公正。

理论知识竞赛任务书

任务一、解答加工工艺理论赛题（共 10 分）

任务要求：

1. 根据任务书要求，在规定的时间内对工艺赛题中的零件进行加工工艺分析，完成以下的加工工艺理论赛题。
2. 将所有答案填写在加工工艺理论答题页上。

一、加工工艺分析题（每空 0.5 分，共 4.5 分）

如果把一根 $\phi 32 \times 95$ 毛坯车削加工为一根传动轴，并且在轴上铣削一 20mm 长、6mm 宽、5mm 深的键槽，如图 1 所示，请按照时间顺序安排工序。

答题要求：图 1 是传动轴零件图。表 1 是加工这个零件的简易工艺过程表。仔细阅读表 2、表 3、表 4 的内容，然后把这些表格中正确内容的编号按照正确的加工工序填写在答题页上的表 1 中（注意：只填写编号，不需要抄写表中内容，也不要自己编写工艺内容）。




图 1 传动轴

表1 数控车削传动轴和数控铣削键槽的工序过程表

工 序	数控车			数控铣		
	数控车削内容 (请把表-2 中 正确加工内容 的编号按照正 确的工艺顺序 填写在下列 中。不正确 的内容不要填 写)	工序简图 (请把表-3 中正确工序 简图的编号 按照正确的 工艺顺序填 写在下列中。 不正确的内容 不要填写)	正确的刀具 (本工序中应 该怎样选择刀 具? 请把表-4 中正确刀具的 编号按照对应 的工艺顺序填 写在下列中。 不正确的内容 不要填写)	数控铣削内容 (请把表-2 中 正确加工内容 的编号按照正 确的工艺顺序 填写在下列 中。不正确 的内容不要填 写)	工序简图 (请把表-3 中正确工序 简图的编号 按照正确的 工艺顺序填 写在下列中。 不正确的内容 不要填写)	正确的刀具 (本工序中应 该怎样选择刀 具? 请把表-4 中正确刀具的 编号按照对应 的工艺顺序填 写在下列中。 不正确的内容 不要填写)
1						
2						
3						

表2 工序内容列表

顺序号	工 序 内 容
1	1. 在 CKA6150 数控车床上装夹毛坯棒料一端。粗、精车外圆和台阶。用 $\phi 6$ 键槽铣刀铣削 $20 \times 6 \times 5$ 键槽到尺寸; 2. 零件调头夹持, 并找正, 粗、精车另一端 $\phi 20$ 外圆和长度。
2	1. 在数控车床上零件调头夹持, 并找正; 2. 粗、精车另一端 $\phi 20$ 外圆和长度。
3	1. 在数控铣床上采用双 V 形铁定位; 2. 用压板和螺栓预紧台阶轴; 3. 找正使轴线与 X 轴平行并找到轴线。压紧; 4. 用 $\phi 5$ 键槽铣刀铣削 $20 \times 6 \times 5$ 键槽。
4	1. 在数控车床上夹持毛坯棒料一端; 2. 找正、平右端面、打中心孔; 3. 采用一夹一项方式并再次找正。粗、精车阶梯轴 $\phi 20$ 和 $\phi 30$ 外圆, 以及外圆阶梯长度。
5	1. 在数控铣床上, 用压板和螺栓把直径 $\phi 30$ 的零件压紧在 V 形铁上; 2. 用 $\phi 6$ 键槽铣刀铣削 $20 \times 6 \times 5$ 键槽。

表3 工序简图列表











1	2	3	4	5
				

表4 刀具简图列表

1	2	3	4	5
				

二、选择题（每题 0.5 分，共 5.5 分）

1. 图 1 的标题栏中牌号为 45 钢的材料是（ ）。

- A. 铸铁 B. 中碳钢 C. 不锈钢 D. 硬铝合金

2. 在图 1 中代号 Ra0.8 指的是（ ）。

- A. 圆跳动 B. 材料硬度 C. 表面粗糙度 D. 尺寸精度

3. 在图-1 中

◎	φ 0.025	A
---	---------	---

 符号表示（ ）

- A. 垂直度为 0.025mm B. 平行度为 0.025mm
C. 对称度为 0.025mm D. 同轴度为 0.025mm

4. 切削三要素指的是（ ）

- A. 切削深度、切削宽度、切削速度 B. 进给量、每齿进给量、主轴转速
C. 切削速度、切削深度、进给量 D. 主轴转速、背吃刀量、进给速度

5. 如果用硬质合金刀片加工 45 钢的切削速度是 125 米/分钟，传动轴直径为 20mm，机床主轴转速大约应该是（ ）转/分钟。

- A. 1990 B. 1600 C. 2200 D. 1000

6. 精加工的主要目的是（ ）。

- A. 把各表面都加工到图样规定的要求 B. 达到工件的尺寸精度要求
C. 提高工件的表面质量 D. 达到工件的形状精度要求

7. 如果要精确测量传动轴 $60^{+0.018}_0$ 键槽尺寸，最好选用（ ）。



- A. 游标卡尺 B. 游标深度尺 C. 公法线千分尺 D. 内径千分尺

8. 下列量具中（ ）最适合在车削加工过程中精确测量孔径。



- A. 三爪内径千分尺 B. 杠杆表 C. 游标卡尺 D. 公法线千分尺

9. 如果孔的上偏差小于相配合的轴的上偏差，而大于相配合的轴的下偏差，则此配合的性质是（ ）。

- A. 间隙配合 B. 过渡配合 C. 过盈配合 D. 无法确定

10. 粗加工后安排调质处理可提高零件的（ ）。

- A. 硬度 B. 耐磨性 C. 强度 D. 综合力学性能

11. 职业素质的核心内容是（ ）。

- A. 基础知识和专业知识 B. 专业知识和专业技能
C. 基础知识和专业技能 D. 专业技能

任务二、读画零件图赛题（共 10 分）

任务要求：

1. 在 E 盘内创建文件夹，文件名为“绘图 + 机位号”，如机位号为 ZH324 号，则文件名为“绘图 ZH324”。
2. 在规定的时间内，选手根据纸质赛卷上给出的三维轴测图所示零件，按照机械制图国家标准 (GB/T17451-1998)，任选一种赛场提供的 CAD 软件修改并完成给出的基本视图、局部视图、标注尺寸及表面粗糙度，确定尺寸公差及几何精度，填写标题栏及注写技术要求。
3. 绘制出符合机械制图标准的 CAD 图纸文件保存至 E 盘创建的文件夹内，文件名为“机位号”，如机位号为 ZH324 号，文件名为“ZH324”（文件的扩展名由 CAD 软件自动生成）。将 CAD 软件绘制的零件图打印成 PDF 文件，保存至 E 盘创建的文件夹内，文件名为“机位号.pdf”，如机位号为 ZH324 号，文件名为“ZH324.pdf”。
4. 比赛结束后，选手将 PDF 格式的零件图打印出来，签字确认后上交。

一、读画零件图赛题

（一）设置恰当的绘图环境，按图 1 所示样式绘制 287×200 图框、图示尺寸的标题栏，并注写其内容。其中尺寸标注的字高为 3.5，“连接块”、“姓名”、“机位号”的字高为 7，其它栏内文字的字高均为 5；字体均为仿宋体，宽度系数为 0.7；栏内文字位置均为正中对齐。姓名和机位号的内容，请打印出来之后手填。




图 1 图框和标题栏的尺寸与样式示意

(二) 读懂图 2 所示直观图及图 3 所示之基本视图，在图 1 所示图框内按 1:1 比例，抄画图 3 所示基本视图，抄画全部尺寸、表面结构参数、形位公差及技术要求。





图 2 连接块直观图



技术要求

1. 锐角倒钝。
2. 未标注倒角1X45°。




图 3 连接块基本视图

(三) 根据所给直观图和基本视图, 按照机械制图知识, 补画或修改基本视图内缺少或错误的轮廓线、尺寸等。

(四) 根据所给直观图和基本视图, 按照机械制图知识, 在基本视图的正下方, 按 1:1 比例补画连接块左半部分的局部视图, 断裂边界设在 $\phi 28 \pm 0.13$ 圆柱上; 局部视图采用半剖视图, 剖切上半部分; 宽 $15_{-0}^{+0.043}$ 槽相对于 A 基准的对称度公差值为 0.025, 槽两侧面表面粗糙度为 Ra3.2; 在局部视图上标注相关尺寸、表面结构参数和形位公差等。

(五) 在合适的位置抄写相关技术要求。

二、评分标准

评判原则:

抄画部分: 图线的比例、位置、长度、线型、线粗等都正确才得分; 标注的比例、箭头、内容、线型、字型、线粗等都正确, 且位置正确才得分; 文字的比例、内容、位置、字体、字高、宽度比例、对齐方式等都正确才得分。

修改、补画部分: 图线的比例、位置、长度、线型、线粗等符合国标和赛题要求才得分; 标注的比例、箭头、内容、线型、字型、线粗等符合国标和赛题要求, 且位置正确才得分。

(一) 抄画、修改给出的基本视图, 共 3 分。

1. 抄画基本视图轮廓线。
2. 抄画基本视图中心线。
3. 修改基本视图轮廓线。

(二) 补画局部视图, 并标注尺寸及偏差、表面粗糙度和形位公差等, 共 2 分。

1. 补画局部视图轮廓线。
2. 补画局部视图中心线、剖面线和波浪线。
3. 补画局部视图标注尺寸及公差。
4. 补画局部视图表面粗糙度和形位公差。

(三) 抄画、修改基本视图的标注尺寸及公差, 共 2 分。

1. 抄画基本视图标注尺寸及公差。
2. 修改基本视图标注尺寸及公差。

(四) 抄画基本视图标注的形位公差、表面粗糙度和技术要求等, 共 2 分。

1. 抄画表面粗糙度、形位公差和基准符号。
2. 抄画技术要求。

(五) 抄画注写标题栏、打印图纸等, 共 1 分。

1. 抄画图框轮廓线。
2. 抄画标题栏轮廓线。
3. 注写标题栏。
4. 图纸打印正确。

学校名称_____ 机位号_____ 选手姓名_____

.....考.....生.....答.....题.....不.....准.....超.....过.....此.....线.....

**2017 年全国职业院校技能大赛
中职组数控综合应用技术赛项
加工工艺理论答题页
(样 题)**

注 意 事 项

1. 请在答题页的标封处填写您的学校名称、机位号和本人姓名。
2. 请仔细阅读题目的要求并在答题页上回答问题。
3. 请将所有答案填写在答题页上，其它地方无效。
4. 请保持卷面整洁，不要在卷面内填写无关内容。

一、加工工艺分析题（每空 0.5 分，共 4.5 分）

表 1 数控车削传动轴和数控铣削键槽的工序过程表

工 序	数控车			数控铣		
	数控车削内容	工序简图	正确的刀具	数控铣削内容	工序简图	正确的刀具
1						
2						
3						

二、选择题（每题 0.5 分，共 5.5 分）

1. () 2. () 3. () 4. ()
5. () 6. () 7. () 8. ()
9. () 10. () 11. ()