

教师组

序号	故障设置方法
1	J965-T40/36 与 T40/38 互短(车内主天线)
2	J519-T73a/44 与 T73a /47 对地短路(15#-1、15#-2 信号对地)
3	SC49 断路
4	J623-T105/57 虚接 500 欧姆(三缸点火线圈信号)
5	J386-T32/30 与 T20/15 互短
6	绘制 J386-T32/30 与 T20/15 互短故障发生时波形的变化
7	J519-T73C/54 与 J527 之间的 LIN 线对地短路
故障树及命题	围绕“踩下制动踏板时，仪表上的挡位显示异常（无显示）、换挡杆指示灯闪烁，放开制动踏板恢复正常，如此反复”这一现象设置故障并完成报告