



29		内六角圆柱头螺钉	不锈钢 M4X10	6	
28	SX-TBJ-005-010	过渡板	304 t1.2	1	与瓶子导向块一起安装
27		弹簧垫圈	不锈钢 φ4.1	2	
26		平垫圈	不锈钢 4.3×9×0.8	2	
25		T型螺母	M4-4 不锈钢	2	
24		内六角圆柱头螺钉	不锈钢 M4X18	2	
23		普通平键	C3X3X20	1	
22		内六角平端紧定螺钉	不锈钢 M4X6	2	
21		轴用卡簧	不锈钢 φ15	2	
20		同步带	64XL	1	宽10mm
19		内六角圆柱头螺钉	不锈钢 M6X12	12	
18		T型螺母	M6 镀锌	12	
17		十字槽盘头螺钉	不锈钢 M4X5	4	
16		内六角圆柱头螺钉	不锈钢 M5X20	2	
15		深沟球轴承	61802	2	
14		直流减速机	Z2D10-24GN-2GN-50K	1	
13		深沟球轴承	619/8-2Z	2	
12	SX-TBJ-005-013	脚架底板	6063	2	
11	SX-TBJ-005-012	同步轮	6063	2	
10	SX-TBJ-005-011	皮带罩	Q235-A T=1mm	1	
9	SX-TBJ-005-009	从动辊芯	6063	1	
8	SX-TBJ-005-008	脚架立板	6063	2	
7	SX-TBJ-005-007	从动辊	6063	1	
6	SX-TBJ-005-006	主动辊	6063	1	
5	SX-TBJ-005-005	电机支架	6063	1	
4	SX-TBJ-005-004	主动支架	6063	1	
3	SX-TBJ-005-003	从动支架	6063	2	
2	SX-TBJ-005-002	输送皮带	黑色 PVC	1	
1	SX-TBJ-005-001	型材主体	30X60 铝型材	1	
序号	图号	名称	材料规格型号	数量	备注

SX-815Q加盖拧盖单元 输送带机构装配图			图号	比例
			05	1:3
设计	命题组	机电一体化项目		
制图	命题组			